

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:    PREVIO     DURANTE     POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LABOR VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0008-45	FECHA:	18/04/2024




Foto 1: Frente y entrada de la INEB LABOR VIEJA




Foto 2: Area en el cual se utilizara el remosamiento, Para el levantamiento de un domo



Foto 3: Lugar donde se modificara para que se utiliza como area de cocina.



Foto 4: Interior de la galera que ocupa actualmente la cocina



Foto 6: Area que se utiliza el remosamiento para la modificacion de la direccion.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

