

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Lote 102 Aldea Mesillas Bajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0031-45	FECHA:	17/05/2024



reparacion de canales que recolectan el agua lluviosa



Reparacion y pintura de puertas




implentacion de techo falso



reparacion de reja de seguridad



division para la apertura de espacio para la cocina



cambio de bombillos  
bakkines

estructuras metalicas oara

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
