



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA TIPO FEDERACION NO.2 '17 DE ABRIL DE 1763'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVENIDA 2-57 B ZONA 4 VENECIA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1928-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: Con Directora del Establecimiento Educativo




Foto 3: Modulo 1, se observa que necesita repello y cernido, asi mismo el muro se esta desplomando



Foto 4: Modulo 1, se observa que necesita repello y cernido, asi mismo el muro se esta desplomando




Foto 5: Modulo 1, se observa que necesita repello y cernido



Foto 6: Gimnasio, la estructura necesita mantenimiento y cambio de lamina


Firma y sello del Presidente de la OVI
**ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
JUNTA ESCOLAR
VENECIA II, VILLA NUEVA**


Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
**Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5360**



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA TIPO FEDERACION NO.2 '17 DE ABRIL DE 1763'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVENIDA 2-57 B ZONA 4 VENECIA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1928-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/2024



Foto 7: Gimnasio, la estructura necesita mantenimiento y cambio de lamina



Foto 8: Gimnasio, la estructura necesita mantenimiento y cambio de lamina



Foto 9: Gimnasio, la estructura necesita mantenimiento y cambio de lamina



Foto 10: Gimnasio, la estructura necesita mantenimiento y cambio de lamina




Foto 11: Modulo Cocina, es necesario dejar muebles fijos de concreto con azulejo



Foto 12: Modulo Cocina, es necesario dejar muebles fijos de concreto con azulejo


Firma y sello del Presidente de la ODP
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
JUNTA ESCOLAR
VENECIA II, VILLA NUEVA


Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5.694