


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 2265	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VALLE VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2968-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/2023
			
<p>FOTO 1: Vista del anexo, en segundo nivel.</p>		<p>FOTO 2: Área de baños, su estado en general es muy deteriorado.</p>	
			
<p>FOTO 3: Lavamanos y puertas en mal estado.</p>		<p>FOTO 4: Retretes a reemplazar.</p>	
			
<p>FOTO 5: Cubierta del área de baños.</p>		<p>FOTO 6: Se tapearan las ventanas existentes que dan al baño. Y se harán nuevas en la colindancia a la calle.</p>	

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Job Randolph Benítez EVALUADOR DE CAMPO -DIPLAN-</p> <p>Firma y Sello y No. de Colegado del Evaluador de Campo del Programa</p>
---	--

HOJA 5/5

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 2265	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VALLE VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2968-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/2023



FOTO 7: se pondrá piso cerámico en pasillos y se pintaran las barandas metálicas, mantenimiento incluido.



FOTO 8: se remozaran las puertas, reponiendo áreas dañadas y se pintaran.



FOTO 9: se pondrán balcones en ventanas que no poseen.



FOTO 10: Se pondrá piso cerámico en las aulas.



FOTO 11: Vista del anexo (a la izquierda).



FOTO 12: Vista del patio.

[Handwritten signature]
VALLEVERDE
COMUNIDAD ESCOLAR
LA MATUTINA

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten signature]
Job Randolph Benitez
EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa