

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 11 - 0038 - 45	FECHA:	29/02/2024




Foto 1: Techo aulas que utiliza el INEB cabecera municipal La Libertad, con más de 50 años



Foto 2: Por la antigüedad la teja se está quebrando y entra mucha gotera a las aulas



Foto 3: Por el invierno los canales se tapan, provoca mucha humedad



Foto 4: Por el tipo de teja las aulas son muy calurosas




Foto 5: Por la antigüedad las tejas se están desgastando y en invierno pasa mucha agua






Foto 6: Se quiere cambiar el techo de 300 metros cuadrados

Observación: Si es necesario, pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del representante de la OPF

 
Firma y sello del Director Centro Educativo Público