

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON TUTINOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0026-43	FECHA:	10/06/2024



FOTO 1: REPARACIÓN DE CUNETTA DE CONCRETO




FOTO 2: REPARTACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO



FOTO 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN BLOCK



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dominico H. Ponce
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director

