

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Talzú, aldea Toajlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-4737-43	FECHA:	12/06/2024




FOTO 1: TECHO EN MAL ESTADO




FOTO 2:




FOTO 3: PISO EN MAL ESTADO



FOTO 4:




FOTO 5: BALCONES DAÑADOS



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

