

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL ✓	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0334-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/11/2023 ✓



Foto1: .EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Foto 2: REMOZAMIENTO DE AULAS



Foto 3: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TROQUELADA



Foto 4: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TROQUELADA



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 6: : SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
 EORM
 COLOMIA
 SAN MANUEL J.V.
 PUERTO BARRIOS

Firma del Presidente de la OPF



Giancarlo Chur Pérez
 INGENIERO CIVIL
 COL 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL ✓	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0334-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/11/2023 ✓



Foto 7 :: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 8: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TROQUELADA



Foto 9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TROQUELADA



Foto 10: : SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 11: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TROQUELADA




Foto 12: .EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Firma y sello del Presidente de la OPF

Carlos Chur Peres
INGENIERO CIVIL
INGENIERO DE
COL 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa