

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. Ts. Alfredo Ballsels Tojo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cacao Frontera, Puerto Barrios, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2574-45	FECHA:	27/05/2024




Foto1: Finalización de cambio de 4 chapas. Aula de primero, tercero, baño de mujeres y hombres.



Foto 2: Finalización de piso cerámico aula de primero básico.



Foto 3: Finalización de piso cerámico aula de segundo básico




Foto 4: Finalización de piso cerámico aula de tercero básico.





Foto 5: Finalización de cerco de pua.



Foto 6: Finalización de pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEX	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. Ts. Alfredo Ballsels Tojo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cacao Frontera, Puerto Barrios, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2574-45	FECHA:	27/05/2024



Foto7: Finalización de pañuelos.



Foto 8: Finalización portón.



Foto 9: Finalización barandas de metal.



Foto 10: Finalización remozamiento INEB. TS. Alfredo Ballsels Tojo.



Foto 11: INEB. Ts. Alfredo Ballsels Tojo. Estudiantes y personal docente.



Foto 12: Muchas Gracias Ministerio de Educación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Victor Arcuvalo*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

