

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA BARRA DE LÁMPARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRA DE LÁMPARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 02 0029 43	FECHA:	20/02/2024



sustitución de estructura de madera por metal y cambio de lamina, al corredor principal de la escuela.



sustitución de estructura de madera por metal y cambio de lamina, al salon de párvulos.




sustitución de estructura de madera por metal y cambio de lamina, a los salones de cuarto y sexto primaria.



Sustitución de piso de torta de concreto, al sala de sexto primaria.




Reparación de planchas de concreto de patio y camino principal de la escuela.



reparación de pared de concreto del salón de sexto primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la QPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
