



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria Juan Antonio Villagran	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Centro I, Coatepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-3287-45	FECHA:	24/05/2024



TODO EL TECHADO



SUSTITUCION DEN PISO DE TORTA DE CEMENTO DE CONCRETO



PUERTAS Y TUBERIAS



TECHADO



DETERIORO DEL TECHADO



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elida Sacu*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

