



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB LIC. JOSE JOEL LORENZO FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEPUR ZARCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0118-45	FECHA:	20/02/2024




SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA



SUSTITUCION DE LAMINAS



SUSTITUCION DE TOMA CORRIENTES



SUSTITUCION DEL CABLEADO ELECTRICO



SUSTITUCION DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Venqueto

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

