

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL	EODP ANEXA A E.O.R.M. 1ERO DE JULIO DE 1823	DIRECCIÓN DEL	ALDEA LA RUIDOSA
CÓDIGO DEL	18-04-1853-42	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Mantenimiento de laminas



Foto 2: Sustitucion de lamina acanalada




Foto 3: sustitucion de estructura de metal




Foto 4: Sufitucion de balcones




Foto 5: Sustitucion de ventana por ventana p.v.c




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---