



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Ruben Alvarenga Coto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Bo. Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-3091-43	FECHA:	21/02/2024



Reparación de muro perimetral de block





Reparación de muro perimetral de block




Reparación de muro perimetral de block



Reparación de muro perimetral de block



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.P. Escuela Oficial Urbana Mixta
Vice Ruben Alvarenga Coto




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

