

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | JUTIAPA | MUNICIPIO: | MOYUTA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAS CHAMPAS DE LA CEIBA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-14-0494-43 | FECHA: | 20/11/2024 |



Foto 1: Módulo Cocina, sustitución de techo.



Foto 2: Módulo Cocina, mejoramiento de paredes, piso y pintura.



Foto 3: Módulo Aulas, sustitución de techo.



Foto 4: Módulo Aulas, mejoramiento de ventanas, puertas, pintura y muros.



Foto 5: Módulo Baños, reparación de puertas, cambio de accesorios, de tazas y cambio de tubería para tinaco.



Foto 6: Módulo portón, sustitución de tela metálica y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

