

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD, PETÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "LAS PUERTAS DEL FUTURO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA NUEVO AMANECER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3888-45	FECHA:	1/05/2024




Foto 1 Nivelación de terreno, para tirar torta de piso




Foto 2: Mover valcones para colocar ventanas de persianas



Foto 3: Picado de aula de primero básico.




Foto 4: Quitar ventanas de madera en el aula de tecnología



Foto 5: Picado de aula segundo y tercero básico.





Foto 6 Continuación de trabajo para mover material.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Paulina Lorenzo Lucas Firma y sello del Presidente de la OFF		 Eliza Ramirez Mejia Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---