

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3095-43	FECHA:	17/09/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



MANTENIMIENTO EN PUERTAS



MANTENIMIENTO EN SERVICIOS SANITARIOS



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCASORIOS



SUSTITUCIÓN DE BALCON DE METAL EN VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

