



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío santa Rosita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0006-42	FECHA:	04/03/2024




Foto1: Repello en muro, reparación de muro



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troqueladaaluzinc calibre 26, sustitución de estructura de soporte de madera por metal, sustitución de capote




Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos. Sustitución de tubería linea principal, sustitución de llave de chorro.



Foto 4: sustitución de estufa rural completa, incluye chimenea y planch de metal



Foto 5: sustitución de puerta , reparación de cableado electrico, sustitución de ducto mas accesorios, sustitución de flipones.




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores. Sustitución de plafoneras y sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Maudalena Yescenia Gil Esteban  
 Firma y sello del Presidente de la OPE



  
 María Victoria Ruiz Franco  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Rosita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0006-42	FECHA:	04/03/2024



Foto7: Sustitución de balcones de metal



Foto 8: sustitución de torta de concreto, sustitución de piso ceramico



Foto 9: Fabricación e instalación de puerta de rejas, sustitución de chapa.



Foto 10: Sustitución de focos ahorradores, Sustitución de plafoneras y sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

