



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT Las Manzanas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Manzanas, Aldea Saquicol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-3227-45	FECHA:	7/08/2024



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en la parte frontal del Instituto.



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto en el patio.



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto en el patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y selló del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

