



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "TECUN UMAN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sacbichol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0278-43	FECHA:	22/10/2024





Foto1: Sustitución de láminas



Modulo 2: Sustitución de inodoros, sustitución de azulejos



Modulo 2: Sustitución de puertas de servicios sanitarios



Modulo 3: Sustitución de piso concreto por piso cerámico.



Modulo 4: Sustitución de láminas.



Foto 6: Sustitución de piso por piso Cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

