

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tunal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0335-43	FECHA:	21 de junio de 2024




Módulo 1: Sustitución de piso ceramico




Módulo 1: Reparación plancha de cemento de patio




Módulo 1: Sustitución de lamparas tipo Led:



Módulo 2: Reparación de muro perimetral de blok



Módulo 2: Sustitución de plancha de metal, instalación de azulejo y piso cerámico.



modulo 2: Impermeabilización de losa y cambio de lamparas led

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
PRESIDENTE OFP

**COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA
DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL
CASERIO EL TUNAL
San Pedro Jocopilas, El Quiché**

[Handwritten Signature]
Director

**ESCUELA OFICIAL RURAL URBANA
DIRECCIÓN
EL TUNAL
San Pedro Jocopilas
Quiché**



Modulo 2: Servicios sanitarios y sus accesos



Modulo 2. Reparación de sistema de cemento y suministro e instalación de bomba de agua



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público