



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Coyoya, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0142-41	FECHA:	20/12/2024



Foto1: MODULO 1 suministro e instalación de canales de metal



Foto 2: MODULO 2 sustitución de tubería principal de agua pluvial.



Foto 3: MODULO 2 Sustitución de tomacorriente



Foto 4: MODULO sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 5: MODULO sustitucion de tablero y flipones



Nº 6 MODULO 2 Repello + cernido en muro interior (block)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marcel Castor Ramos*

Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo P







Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Coyoya, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0142-41	FECHA:	20/12/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marcos Lastor Ramos*  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Coyoya, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0142-41	FECHA:	20/11/2024



Foto 13: PINTURA GENERAL pintura en muro exterior (block)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marcos La Cruz Ramos*  
Firma y sello del Presidente de la COPB

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público