

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | JOYABAJ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM BARRIO LA LIBERTAD | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO LA LIBERTAD |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1412 0446 43 | FECHA: | 6/12/2024 |



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de tubería PVC para aguas negras línea principal.



Foto 2: Módulo 1: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 3: Módulo 2: Reparación de piso de torta de concreto por piso cerámico.




Foto 4: CANCHA DEPORTIVA: Reparación de agua pluvial, tubo PVC 3”.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

