

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA ESTANZUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANZUELA, JOYABAJ, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-4527-45	FECHA:	15/04/2024



Foto1: sustitución de ventana de metal por PVC más vidrio.



Foto 2: sustitución de ventana de metal por PVC más vidrio.



Foto 3. sustitución de ventana de metal por PVC más vidrio.



Foto 4: sustitución de ventana de metal por PVC más vidrio.



Foto 5. sustitución de chapa



Foto 6: mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Fiora Chali Soravia</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--