

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA CHUAQUENUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUAQUENUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-5469-42	FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Modulo 1 Sustitucion de lámina por lámina troquelada Aluzink. EODP. Anexa a EORM. Aldea Chuaquenum, Joyabaj, Quiché.



Foto 2: Módulo 1. Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal. EODP. Anexa a EORM. Aldea Chuaquenum, Joyabaj, Quiché.



Foto 3: Módulo1 Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal EODP. Anexa a EORM. Aldea Chuaquenum, Joyabaj, Quiché.



Foto 4: Módulo 1 Sellado de vano. EODP. Anexa a EORM. Aldea Chuaquenum, Joyabaj, Quiché.







Foto 5: módulo 1 Sustitución de chapa. EODP. Anexa a EORM. Aldea Chuaquenum, Joyabaj, Quiché.



Foto 6. modulo 1 Suministro e instalacion de puerta de metal en baños. EODP. Anexa a EORM. Aldea Chuaquenum, Joyabaj, Quiché.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A: EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUAQUENUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-5469-42	FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto7: Modulo 1 Mantenimiento de puertas de metal en baños. EODP. Anexa a EORM. Aldea Chuaquenum, Joyabaj, Quiché.



Foto 8: Módulo1. Sustitucion de inodoros. EODP. Anexa a EORM. Aldea Chuaquenum, Joyabaj, Quiché.



Foto 9: Módulo1 Sustitucion de Migitorios. EODP. Anexa a EORM. Aldea Chuaquenum, Joyabaj, Quiché.



Foto 10: Módulo 1 Levantado de mojinete en cocina. EODP. Anexa a EORM. Aldea Chuaquenum, Joyabaj, Quiché.



Foto 11: módulo 1 Sustitución de torta de cemento por piso cerámico. EODP. Anexa a EORM. Aldea Chuaquenum, Joyabaj, Quiché.



Foto 12. modulo 1 Sustitucion de Lavamanos. (INSITU). EODP. Anexa a EORM. Aldea Chuaquenum, Joyabaj, Quiché.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Mun Tun Tun</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

