

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | NEBAJ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA XEMAMATZÉ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-13-0073-45 | FECHA: | 2/09/2024 |



Foto1: Módulo 1, sustitución de piso de torta por piso de granito



Foto 2: Módulo 2, sustitución de piso de torta por piso de granito



Foto 3. Módulo 2, Sustitución de piso de torta por piso de granito



Foto 4. Módulo 3, Sustitución de piso de torta por piso de granito



Foto 5. Módulo 1, pintura interior y exterior de aulas



Foto 6: Módulo 2, Pintura interior y exterior de aulas y reparación de bordillo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

