

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ÁNGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0101-45	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2024



Foto1: Sustitución de ventas de vidrios por ventanas de metal




Foto 2: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 3: Sustitución de focos



Foto 4: Sustitución de plafoneras




Foto 5: Sustitución de de interruptores dobles




Foto 6: Repello en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la Comisión de




Firma y Sello Director Centro Educativo Público