

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GUACHIPILIN, ALDEA LOS VOLCANCILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0028-45	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 2: Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Modulo 1: Sustitución de focos ahorradores



Foto 5: Modulo 2: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cesilia MOTA

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

