



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LAS MINAS DEL CIPRÉS, ALDEA EL CIPRÉS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-8152-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 1: Modulo 1: Sustrución de piso cerámico



Foto 2: Modulo 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Modulo 1: Sustrución de balcon de metal




Foto 4: Modulo 1: Fabricación e instalación de balcon de hierro en ventana



Foto 5: Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 6: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 DIRECCIÓN OFICIAL ESCUELA RURAL MIXTA PARAJE LAS MINAS DEL CIPRÉS ALDEA EL CIPRÉS PACHALUM QUICHÉ	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Escuela Oficial Rural Mixta Paraje Las Minas del Ciprés ALDEA EL CIPRÉS PACHALUM, QUICHÉ
---	---	---	--



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LAS MINAS DEL CIPRÉS, ALDEA EL CIPRÉS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-6152-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 7: Modulo 2: Sustitución inodoro



Foto 8: Modulo 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 9: Modulo 4: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 10: Modulo 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 11: Modulo 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello-Director Centro Educativo Público

