

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EOUM REGIONAL MINERVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0077-41	FECHA:	30/08/2024



Foto: 1 La malla se cambiará porque está en mal estado



Foto:2 Esta malla se sustituirá por estar en mal estado



Foto: 3 La malla esta rota se cambiara



Foto: 4 Cambio de malla en mal estado



Foto: 5 Cambio de malla que esta rota



Foto: 6 Esta malla esta rota lo cambiaremos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

