

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	san Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Tablas, Aldea Sichivila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0032-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Sustitución de piso cerámico



Foto 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 3: Sustitución de piso torta de cemento



Foto 4: Sustitución de pintura en las aulas



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oliver Rosendo
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

