



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0274-41	FECHA:	19/02/2024




Foto 1: servicios sanitarios en mal estados actualmente




Foto 2: estado actual de vidrios de ventana




Foto 3: Reparación de circulación del aula del modulo y rampa




Foto 4: reparación de marquesina del aula 2 de preprimaria





foto 5 Estado actual de instalación perimetral



Foto 6: estado actual de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P. Consejo de Padres de Familia

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público