

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Dominga Barrios Mejicanos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuaxic, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0433-43	FECHA:	




Foto 1: Reparación de energía Eléctrica



Foto 2: Estructura de techo y cubierta de laminas en las aulas



Foto 3: Canales y bajos de agua pluvial



Foto 4: Servicios sanitarios y accesorios




Foto 5: Reparación muro perimetral (maya y pintado)



Foto 6: Puertas y ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

