

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pahaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0068-41	FECHA:	7/11/2024




Foto 1: Avance del 25% de colocación de piso tipo porcelanato en el salon de usos múltiples



Foto 2: Avance del 75% de colocación de piso tipo porcelanato en el salon de usos múltiples



Foto 3: Avance del 90% de colocación de piso tipo porcelanato en el salon de usos múltiples



Foto 4: Avance del 80% de colocación de piso tipo porcelanato en dos aulas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

