

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Toimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DETELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Panimaquip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0017-45	FECHA:	19/11/2024



Foto 1:

Piso colocado en las aulas



Foto 2:

pisos colocados en el corredor



Foto 3:

Cernido terminado en pared



Foto 4:

reparación y pintada de balcones terminado



Foto 5:





ventanas arregladas



Foto 6:

reparación y pintada de puertas terminadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---