

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Panacal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panacal aldea Panyeban Municipio San Juan La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0005-43	FECHA:	4/12/2024



FOTO 1: Trabajos de ampliación de muro divisorio a base de block, columnas y soleras de concreto armado.



FOTO 2: Elaboración de estructura de comal artesanal.



FOTO 3: Elaboración de estructura de mesa de concreto armado y pila artesanal de concreto armado.



FOTO 4: Aplicación de cerámica en losa de mesa de concreto y pila.



FOTO 5: Trabajos de demolición de concreto ciclopeo




FOTO 6: Iniciando trabajos de aplicación de pintura en puertas de metal y colocación de ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Certero Educativo Público

