

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna, Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIBI Wajxaq' E	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	'Cantón Xe' kiyaqasiwaan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0016-42	FECHA:	19 de septiembre de 2024



Foto 1: se cambiará las láminas por unas mejores.



Foto 2: se cambiará la estructura de techo



Foto 3: Se cambiará la puerta





Foto 4: Se cambiará las ventanas



Foto 5: se reparará un muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

