

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna, Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIBI Wajxaqi' E	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xe'kiyaqasiwaan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0016-42	FECHA:	Mes de octubre y noviembre



Foto 1: Se inició el proceso de mejoramiento de la cocina



Foto 2: Se iniciaba el mejoramiento de techado.



Foto 3: Se instaló la primera puerta.





Foto 4: Culminación de las paredes.



Foto 5: arreglo de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

