

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM RUBEN VILLAGRÁN PAÚL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. ave. Y 1a. Calle, zona 2, colonia La Independencia.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0041-43	FECHA:	17/12/2024



F.1 Sustitución de ventanas de madera con cedazo por ventana de Mill finish y vidrio de 5 mm.



F.2 Sustitución de accesorios para inodoros y lavamanos con pedestal.



F.3 Mantenimiento de puertas de los servicios sanitarios y del portón.



F.4 Sustitución de azulejo en urinal




F.5 Sustitución de pila de concreto de dos lavaderos por lavamanos de concreto fundido revestido de azulejo con 4 chorros.



F.6 Suministro de cubierta de lámina para portón y área de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

