

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM RUBEN VILLAGRAN PAUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a.AVE y 1a.CALLEZ-2 COLONIA LA INDEPENDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0041-43	FECHA:	30/12/2024



f.1 Sustitución de ventanas de madera con cedazo por ventana de mill



F.2 Sustitución de accesorios para inodoros y lavamanos con pedestal



F.3 Mantenimiento de puertas de servicios sanitarios.



F.4 Sustitución de azulejo en urinal




F.5 Sustitución de pila de concreto de dos lavaderos por lavamanos de concreto revestido de azulejo con 4 chorros.



F.6 Suministro de cubierta de lámina para portón y área de patio, varandal en los dos ingresos de los dos módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OGE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

