

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP RUBÉN VILLAGRÁN ANEXA EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA INDEPENDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-1736-42	FECHA:	12/12/2024



F.1 Suministro de solera de concreto armado de 0.15 x 0.20 metros con marquesina y gota de cenefa, reparación de pared con suministro de cernido monocapa e impermeabilización de pared exterior e interior.



F.2 Impermeabilización de paredes interiores en aulas y aplicación de pintura.



F.3 Impermeabilización de pared exterior en parte posterior de aulas y cara interna de aulas con presencia de humedad y sellado de junta de construcción entre módulo de gradas.



F.4 Suministro de balcón de estructura metálica.



F.5 Mantenimiento de puertas de metal.



F.6 Sustitución de accesorios en 2 lavamanos y en 1 inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público