

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL TESORO NUEVA ESPERANZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL TESORO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1014-2232-43	FECHA:	29/05/2024



Foto 1: Muro perimetra lado atrás de la escuela



Foto 2: Muro perimetral lado de la cocina



Foto 3: Muro perimetral a un costado de la escuela



Foto 4: Estado del piso del aula de primero a segundo



Foto 5: Estado del piso de las aulas de tercero a cuarto



Foto 6: otros daños del piso actual en las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la C.P.F. U.R.M.




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

