

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ESFUERZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0008-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Finalización de instalación de sanitarios



Foto 2: En proceso de reparación de mingitorio



Foto 3: Finalización de instalación de tuberías y accesorios de lava manos.



Foto 4: Pintura, colocación de puertas y piso cerámico en baños




Foto 5: Finalización de instalación de canales



Foto 6: Finalización de cubierta de lamina, estructura de techo e instalación de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

