

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Bachillerato en Computación	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 av. 2-250 final de la zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2234-46	FECHA:	6/06/2024




Foto1: Entechado de pasillo por Lluvia




Foto 2: Losa de patio.



Foto 3: Cambio por fisura y goteo de agua



Foto 4: Impermeabilización de muro.



Foto 5: Filtaración de agua en losa, columna y caída de agua.




Foto 6: Reparación de drenaje (instalación de biodegestor)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

