

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuichaj, Aldea Pachaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0018-43	FECHA:	08-03-0018-43




Foto 1: Instalación de piso area de cocina



Foto 2: vista frontal de cambio de estructura



Foto 3: Vista Frontal de la sustitución de puerta



Foto 4: Vista de cambio de lámina



Foto 5: Vista frontal del cambio de red de Energia Electrica




Foto 6: Vista de Plancha de cocina a Sustituir

Observación: Si es necesario se pueden pegar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Bonachaj



Firma y Sello del Presidente del Comité OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Cambio de Estructura