

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE X POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 6-81 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-1752-43	FECHA:	13/11/2024



SUSTITUCIO DE LAMINAS TROQUELADAS DE BAÑOS




SUSTITUCION DE PUERTAS DE BAÑO



PINTURA DE COSTANERAS



Foto 4:



SUSTITUCION DE TUBOS POR CUNETA Y REPELLO PARA IMPERMEABILIZAR



MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN TODO EL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías, realizar el número de hojas.
 CONSEJO ESCOLAR
 SAN FRANCISCO EL ALTO
 F. U. M. J. V.
 Firma y sello del Presidente del CPE
 NIVEL 13.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 DIRECCIÓN
 SAN FRANCISCO EL ALTO
 NIVEL 13
 ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
 SAN FRANCISCO EL ALTO