



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuacorral II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0033-45	FECHA:	6/06/2024



Sustitución de chapa, puerta aula 1



Sustitución de chapa, puerta aula 2



Sustitución de chapa, puerta aula 3



Sustitución de chapa, puerta aula 4



Sustitución de vidrios e instalación de balcones aulas 1 y 2, en frente



Sustitución de vidrios e instalación de balcones aulas 1 y 2, de tras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente del



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuacorrall II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0033-45	FECHA:	6/06/2024



Sustitución de vidrios e instalación de balcones aula 3, en frente



Sustitución de vidrios e instalación de balcones aula 3, de tras




Reparación de banqueta



Sustitución de Inodoro baño 1



Sustitución de inodoro, baño 2



Instalación de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia y Telesecundaria



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuacorrall II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0033-45	FECHA:	6/06/2024



Sustitución de focos ahorradores y plafoneras



Instalación de tomacorrientes y cableado eléctrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

