



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM.Caserío Pacabrican	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacabrican, Cantón San Luis Sibila.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0011-43	FECHA:	3/05/2024



Foto1: Condiciones de la escuela antes del remozamiento



Foto 2: imágenes interna de las aulas antes del remozamiento



Foto1: Servicios sanitarios internos anteriormente.




Foto 2: Parte externa de los servicios sanitarios antes del remozamiento.



Foto1: Pintura de paredes antes del remozamiento.



Foto 2: Pintura de paredes internas anteriormente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rothazar Pu Tz'uh

Firma y sello del Presidente de la OPF



Prudencia Jimenez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

