

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I PARAJE PAXAN, CANTON GUALTUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0030-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024
<p>Foto1: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>		<p>Foto 2: vista del patio y del modulo 1.</p>	
<p>Foto 3: Área a remozar, con una torta de concreto de 10 centímetros.</p>		<p>Foto 4: Vista del área del patio, se encuentra en mal estado, se observa los baños y la cocina.</p>	
<p>Foto 5: Vista del Patio, en esta época los niños se enferman por el polvo que ocasiona este área.</p>		<p>Foto 6: Vista del Patio, el cual se remozará, con torta de concreto de 10 centímetros, además se colocara muro con malla.</p>	



Juan Tou Pu

Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vasquez Garcia  
Ingeniero Civil  
Col. 11581

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I PARAJE PAXAN, CANTON GUALTUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0030-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024



Foto 7: Vista del patio, el cual se remozará, con torta de concreto de 10 centímetros.



Foto 8: Vista interior del modulo 1, se realizara la colocación de hiladas de block, actualmente este espacio se introduce el polvo, la cual afecta a los niños que reciben las clases.



Foto 9: Vista interior del modulo 1, se realizara la colocación de hiladas de block, actualmente este espacio se introduce el polvo, la cual afecta a los niños que reciben las clases.




Foto 10: Vista del modulo 1, se realizara la colocación de hiladas de block, actualmente este espacio se introduce el polvo, la cual afecta a los niños que reciben las clases.



Foto 11: Vista de la cocina, se realizara la colocación de hiladas de block, actualmente hay block sobre puesto, peligroso ya que puede caerse.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



Juan Tun Pa

Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García  
Ingeniero Civil  
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegado del Evaluador de Campo del Programa