


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SACASIGUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0374-43	FECHA:	



Vista de techo a remozar



Vista general del área a remozar techo




Vista exterior de los baños a remozar



Vista interior de los baños a remozar




Vista a detalle de daño en piso de aulas



Vista de la necesidad de remozar el piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

